

■小中学校施設の補強状況

(平成23年1月1日 現在)

区分	構造	階数	建築年度	述べ床面積 (㎡)	耐震性能					
					診断結果		補強後			
					Is値	q値	Is値	q値		
小学校	東秋留小学校	本校舎	RC	3	S41,42	3,567	0.30	1.23	0.77	2.56
		体育館	RC	1	S39	591	0.34	0.66	0.76	1.03
	多西小学校	本校舎	RC	3	S40,43	3,619	0.37	1.56	0.76	2.56
		体育館	RC	1	S39	591	0.39	0.63	0.90	1.23
	西秋留小学校	本校舎	RC	3	S45,46	3,211	0.24	1.00	0.79	2.66
		体育館	RC	1	S39	591	0.39	0.76	0.87	1.20
	屋城小学校	本校舎	RC	3	S45~49	3,262	0.50	1.70	0.75	2.53
		体育館	S	1	S46	601	0.14	0.30	0.81	2.50
	南秋留小学校	本校舎	RC	4	S48,51	3,854	0.49	1.63	0.78	2.63
		体育館	S	1	S49	601	0.20	0.40	0.82	2.52
	草花小学校	本校舎	RC	4	S49,52	4,366	0.50	1.23	0.75	1.23
		体育館	S	1	S50	601	0.24	0.56	0.81	2.48
	一の谷小学校	本校舎	RC	4	S50	3,072	0.31	1.33	0.77	1.80
		体育館	S	1	S51	601	0.20	0.40	0.83	3.84
	前田小学校	本校舎	RC	3	S51,54	3,553	0.37	1.63	0.78	1.46
		体育館	S	1	S52	601	0.23	0.48	0.76	3.49
	増戸小学校	本校舎(西)	RC	3	S50	1,604	0.49	1.56	0.90	1.40
		本校舎(東)	RC	3	S48,51	2,060	0.52	1.76	0.78	2.66
		特別教室棟	RC	2	S55	528	0.94	1.53		
		体育館	S	1	S47	615	0.07	0.22	0.83	1.51
五日市小学校	西校舎	RC	2	S45	1,004	0.36	1.53	0.80	2.73	
	東校舎	RC	3	S48	2,438	0.39	1.66	0.78	1.70	
	西裏校舎	RC	3	S49	1,175	0.43	1.90	0.84	3.46	
	東裏校舎	RC	2	S54	268	0.46	1.93	0.81	1.06	
	体育館	S	1	S50	765	0.19	0.58	0.81	1.46	
戸倉小学校	体育館	S	2	S41	624	0.12	0.21	0.82	1.50	
小宮小学校	本校舎	RC, B	3	S39,56	1,326	0.27	1.16	0.76	2.60	
	体育館	S	2	S52	648	0.24	0.75	0.77	1.46	
中学校	秋多中学校	A棟	RC	2	S39,40,45	1,285	0.35	1.53	0.84	2.96
		B棟	RC	3	S40,46	1,920	0.30	1.33	0.76	2.70
		C棟	RC	3	S40,46	1,785	0.30	1.33	0.79	2.76
		体育館	S	2	S51	1,025	0.21	0.50	0.85	1.60
	東中学校	本校舎	RC	4	S47,48	4,927	0.21	0.90	0.79	2.76
		北校舎	RC	2	S52	1,366	0.84	3.03		
	西中学校	体育館	S	1	S48	865	0.12	0.25	0.88	1.61
		本校舎	RC	4	S53,54	3,884	0.45	1.13	0.78	1.03
	増戸中学校	体育館	S	2	S54	991	0.24	0.53	0.76	1.50
		本校舎	RC	3	S52	2,932	0.68	1.16	0.77	2.63
五日市中学校	体育館	S	1	S43	816	0.34	1.06	0.95	1.73	
	西校舎	RC	3	S37,59	1,492	0.53	1.86	0.78	2.13	
	東校舎	RC	3	S53,54	3,226	0.61	1.16	0.78	2.70	
	体育館	S	1	S42	939	0.07	0.21	1.07	1.94	

※上表「構造」欄のアルファベット記号は、「RC」は鉄筋コンクリート造、「S」は鉄骨造、「B」は補強コンクリートブロック造です。

※戸倉小学校校舎、御堂中学校校舎及び体育館については、昭和56年以降に建設された建物であり、新耐震基準を満たしているため、耐震診断及び耐震補強工事は不要です。

※増戸小学校校舎(特別教室棟)及び東中学校北校舎については、2次診断の結果、Is値・q値ともに新耐震基準を満たしているため、耐震補強工事は不要です。