

項目(単位) 調査場所	類型	p H 水素イオン濃度 (-)	B O D 生物化学的酸素要求量 (mg/l)	全窒素 (mg/l)	アンモニア性窒素 (mg/l)	大腸菌数 (CFU/100ml)
山田八幡神社裏	AA	7.3	<0.5	3.43	0.03	0
真城寺	AA	7.1	0.5	4.39	0.03	0
白滝神社	AA	7.1	<0.5	4.45	0.10	1
牛沼287	AA	7.2	<0.5	4.42	0.09	2
雨間698 (※1)	AA	-	-	-	-	-
秋川グリーンズスポーツ公園前	AA	6.8	<0.5	3.24	0.03	2
小川820	AA	6.7	<0.5	5.46	0.02	6
平沢617 (※1)	AA	-	-	-	-	-
広済寺付近	AA	6.6	<0.5	6.15	0.02	2
二宮お滝	AA	6.5	<0.5	6.26	0.02	4
二宮神社お池	AA	6.6	0.5	7.81	0.02	4
八雲神社	AA	6.5	0.5	5.71	0.02	2
草花公園	AA	6.6	0.5	3.75	0.03	0
草花1127	AA	6.5	<0.5	3.46	0.03	0
草花小学校西 (※1)	AA	-	-	-	-	-
菅生夫婦橋下	AA	6.6	0.5	6.12	0.02	0
折立坂 (※1)	AA	-	-	-	-	-
南秋留小横 (※1)	AA	-	-	-	-	-
旧ミユキ組宿舎 (西)	AA	9.4	0.8	3.16	0.05	2
舞知川 (※1)	AA	-	-	-	-	-
広済寺下	AA	7.4	0.5	5.02	0.10	0
玉見ヶ崎公園隣	AA	8.5	0.5	4.54	0.08	4
養沢川	AA	6.8	0.6	0.98	0.02	0
盆堀川	AA	6.9	<0.5	0.99	0.02	2
入野沢	AA	7.1	0.5	1.59	0.02	0
北裏水路	AA	7.0	<0.5	2.57	0.02	0
樽沢	AA	7.4	0.7	2.69	0.02	0
宮の入沢	AA	7.3	0.7	1.26	0.02	2
横沢	AA	7.4	0.5	1.61	0.02	0
引谷川	AA	7.1	0.8	2.43	0.05	4
溝ッ堀	AA	7.2	<0.5	1.18	0.02	2
北川原 (※1)	AA	-	-	-	-	-
ふれあい橋 (※1)	AA	-	-	-	-	-
鯉川合流	AA	8.7	0.8	3.07	0.09	0
氷沢川	AA	8.7	1.3	1.53	0.02	4
新開橋下	AA	7.2	1.8	4.27	0.09	2
参考値 (※2)	AA	6.5~8.5	1mg/l以下	基準なし	0.1mg/l以下	20CFU/100ml

(※1) 雨間698・平沢617・草花小学校西・折立坂・南秋留小横・舞知川・北川原・ふれあい橋については、湧水が確認できなかったため、調査を行っていない。

(※2) 湧水の環境基準がないため、河川AA類型（秋川・平井川）の環境基準値を参考値として記載する。